Accessibilité de l'établissement

Bienvenue au Laboratoire LAB CCA

Les sites possédant des locaux accessibles à tous sont : Gravona, Candia Madonuccia et Calvi.
Pour les personnes handicapées ne pouvant se déplacer sur l'un de ces sites, les prélèvements peuvent être réalisés à domicile, sur rendez-vous.

Le personnel vous informe de l'accessibilité aux locaux et services ☑ oui ❑ non

Le personnel est sensibilisé – il est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap

Le matériel d'accessibilité est adapté et entretenu

Consultation du registre public d'accessibilité sur le site internet www.laboccf.fr

Sur les 3 sites, l'accessibilité aux services est la suivante :

Laboratoire Gravona :

N°	HANDICAP	INTITULE	SITUATION	
1		Entrée / Accès au site		
2		Accueil		
3		Circulation intérieure horizontale		
		Circulation intérieure verticale (niveau à simple RDC sans ascenseur)		
4		Salles de prélèvement		
5		Sanitaires		
6		Stationnement automobile		
		Cheminements extérieurs (signalétique, éclairage)		
7		Signalétique générale (pictogrammes, fléchage…)		

Conforme

Améliorations possibles

Non conforme

Ce service ne sera pas accessible

Ce service sera accessible après aménagement

Une aide peut être disponible à la demande



Laboratoire Candia Madonuccia :

N°	HANDICAP	INTITULE	SITUATION	
1		Entrée / Accès au site		
2		Accueil		
3		Circulation intérieure horizontale		
		Circulation intérieure verticale (niveau à simple RDC sans ascenseur)		
4		Salles de prélèvement		
5		Sanitaires (accessibilité incomplète pour les personnes en fauteuil)		
6		Stationnement automobile (signalétique)		
		Cheminements extérieurs (manque repère pour s'orienter vers l'entrée, éclairage)		
7		Signalétique générale (pictogrammes, fléchage…)		

Conforme

Améliorations possibles

Non conforme

Ce service ne sera pas accessible

Ce service sera accessible après aménagement

Une aide peut être disponible à la demande



Laboratoire de Calvi :

N°	HANDICAP	INTITULE	SITUATION	
1		Entrée / Accès au site (ressaut, manque dispositif d'appel pour demander de l'aide…)		
2		Accueil (manque d'espace pour accueil des personnes en fauteuil)		
3		Circulation intérieure horizontale		
		Circulation intérieure verticale : Niveau accessible par un monte-escalier et un escalier (nez de marche et rampe à améliorer)		
4		Salles de prélèvement		
5		Sanitaires		
6		Stationnement automobile (signalétique)		
		Cheminements extérieurs (manque repère pour s'orienter vers l'entrée, éclairage)		
7		Signalétique générale (pictogrammes, fléchage…)		

Conforme

Améliorations possibles

Non conforme

Ce service ne sera pas accessible

Ce service sera accessible après aménagement

Une aide peut être disponible à la demande

