



Accessibilité de l'établissement



Bienvenue au laboratoire Canarelli – Colonna - Fernandez



Les sites possédant des locaux accessibles à tous sont : Gravona, Candia Madonuccia et Calvi.
Pour les personnes handicapées ne pouvant se déplacer sur l'un de ces sites, les prélèvements peuvent être réalisés à domicile, sur rendez-vous.

Le personnel vous informe de l'accessibilité aux locaux et services oui non



Le personnel est sensibilisé – il est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap



Le matériel d'accessibilité est adapté et entretenu



Consultation du registre public d'accessibilité sur le site internet www.laboccf.fr

Sur les 3 sites, l'accessibilité aux services est la suivante :

Laboratoire Gravona :

N°	HANDICAP	INTITULE	SITUATION	
1		Chemins extérieurs (pente d'accessibilité)		
2		Stationnement automobile		
3		Accès au site		
4		Accueil du public		
5		Circulation intérieure horizontale		
6		Circulation intérieure verticale (niveau à simple RDC sans ascenseur)		
7		Revêtement sols, murs et plafonds		
8		Portes : Signalétique (manque repérage des parties vitrées)		
9		Equipements et mobilier mis à disposition du public		
10		Sanitaires : mobilier		
11		Eclairage		
12		Salles de prélèvement		
13		Signalétique générale (supports d'information, pictogrammes...)		

- Conforme
- Améliorations possibles
- Non conforme

- Ce service ne sera pas accessible
- Ce service sera accessible après aménagement
- Une aide peut être disponible à la demande



Laboratoire Candia Madonuccia :

N°	HANDICAP	INTITULE	SITUATION	
1		Chemins extérieurs (manque repère pour s'orienter vers l'entrée)		
2		Stationnement automobile		
3		Accès au site (manque dispositif d'appel extérieur pour demander de l'aide – signalétique à améliorer)		
4		Accueil du public (manque repère pour banque accueil en position « assise »)		
5		Circulation intérieure horizontale		
6		Circulation intérieure verticale (niveau à simple RDC sans ascenseur)		
7		Revêtement sols, murs et plafonds		
8		Portes : Signalétique (manque repérage des parties vitrées)		
9		Equipements et mobilier mis à disposition du public		
10		Sanitaires : mobilier (accessibilité incomplète pour les personnes en fauteuil)		
11		Eclairage (niveau d'éclairage à faire mesurer)		
12		Salles de prélèvement		
13		Signalétique générale (supports d'information, pictogrammes...)		

- Conforme
- Améliorations possibles
- Non conforme

- Ce service ne sera pas accessible
- Ce service sera accessible après aménagement
- Une aide peut être disponible à la demande



Laboratoire de Calvi :

N°	HANDICAP	INTITULE	SITUATION	
1		Chemins extérieurs (manque repère pour s'orienter vers l'entrée + pente d'accessibilité + rupture de la chaîne de déplacement + espace de manœuvre en fauteuil...)	Dépend de la ville 	
2		Stationnement automobile sur la voie publique (manque une signalétique verticale)	Dépend de la ville 	
3		Accès au site (manque dispositif d'appel extérieur pour demander de l'aide – rampe inexistante - signalétique à améliorer)		
4		Accueil du public (manque d'espace pour accueil des personnes en fauteuil)		
5		Circulation intérieure horizontale		
6		Circulation intérieure verticale : Niveau accessible par un monte-escalier et un escalier (nez de marche et rampes à améliorer)		
7		Revêtement sols, murs et plafonds		
8		Portes : Signalétique (manque repérage des parties vitrées)		
9		Equipements et mobilier mis à disposition du public		
10		Sanitaires : mobilier (accessibilité incomplète pour les personnes en fauteuil)		
11		Eclairage (niveau d'éclairage à faire mesurer)		
12		Salles de prélèvement		
13		Signalétique générale (supports d'information, pictogrammes...)		